

<b>Adres</b>	<b>Hagenstraat 16-18: Huisweide Hagenhof</b> Zie ook muur bij waardevolle cultuurhistorische elementen
	
Regime:	Waardevol groenelement
Korte beschrijving:	Eeuwenoude huisweide horende bij Herenhoeve Hagenhof (Tiendschuur). De huisweide is deels ommuurd (noord en oost) en deels omhaagd (zuid en west) en ligt ten oosten en zuiden van het gebouw. Op het terrein staan zowel een aantal oude (ongeveer honderd jaar) notenbomen (onder andere een es en een tamme kastanje) en fruitbomen.

### Waardering

Schoonheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>De oude huisweide draagt bij aan de karakteristiek van de achttiende-eeuwse hoeve.</li> </ul>	++
Betekenis voor de wetenschap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typologie van herenhoeve en grote huisweide.</li> <li>In de weide staan enkele zeer oude bomen.</li> </ul>	++ +

### Algemene richtlijnen

Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1.1 van dit rapport.

Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud van de waardevolle groenelementen, zie paragraaf 2.1.2.

### Specifieke richtlijnen

- De huisweide behouden en onderhouden.
- Buiten het bestaande bakhuis (nu verbouwd tot woning) nieuwe bebouwing binnen deze huisweide vermijden.
- Onderhouden van het ommuurde gedeelte.